

改善箇所説明図



エンジン ECU



不具合の内容

エンジン ECU のソフトウェアにおいて、低圧側の燃料圧力を判定するプログラムが不適切なため、低圧側の燃料圧力が正常な状態であっても誤って不具合と判定することがある。そのため、エンジン警告灯が点灯して出力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン ECU のソフトウェアを対策されたソフトウェアに更新する。

※注意： は改善を行う部品を示す。

作業終了の識別

右側ボンネットダンパーのボンネット側の頭部に白色のペイントを塗布する。