

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 30 年 6 月 29 日

リコール届出番号	外-2682	リコール開始日	平成 30 年 6 月 29 日
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 日本に於ける代表者 グイド ジョバネッリ 製作国：イタリア 製作車名：マセラティ社 問合せ先：マセラティ コールセンター TEL：0120-965120		
不具合の部位	フロントサブフレーム		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサブフレームの溶接工程において、溶接機に溶接材料を補充した際の手順が不適切なため、当該フレームの接合部の溶接が十分に行われていないものがある。そのため、走行中の振動により当該接合部に亀裂が生じ異音が発生して、そのままの状態で行き続けるると亀裂が進行し、最悪の場合、走行安定性が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントサブフレームの接合部を目視点検し、溶接不良が確認された場合は、フロントサブフレームを良品と交換する。		
不具合件数	国内：0 件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	製造メーカーからの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。 ・改善実施車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2682 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	ABA-MQP30C	「クアトロポルテ」	ZAMXP56C001273963 平成 29 年 11 月 3 日	1 台	
	ABA-MG30A	「ギブリ S」	ZAMYS57C001270906 ~ ZAMYS57C001280042 平成 29 年 10 月 25 日～平成 29 年 11 月 25 日	2 台	
	ABA-MG30C	「ギブリ」	ZAMXS57C001272498 平成 29 年 11 月 3 日	1 台	
	ABA-MLE30E	「レヴァンテ S」	ZN6YU61C00X269439 ~ ZN6YU61C00X274696 平成 29 年 9 月 28 日～平成 29 年 11 月 17 日	4 台	
	ABA-MLE30D	「レヴァンテ」	ZN6XU61J00X270565 ~ ZN6XU61J00X283079 平成 29 年 9 月 28 日～平成 29 年 12 月 4 日	3 台	
	(計 5 型式)	(計 5 車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成 29 年 9 月 28 日 ~ 平成 29 年 12 月 4 日	計 11 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。