

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年4月4日

リコール届出番号	外-3772	リコール開始日：令和6年4月4日
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 日本に於ける代表者 木村 隆之 (製作国： イタリア共和国) (製作者名： マセラティ社) (問い合わせ先：0120-965120 マセラティ コールセンター)	
不具合部位 (部品名)	リアアクスルシャフト	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアアクスルシャフトにおいて、接続部に使用するシールガスケットの設計が不適切なため、駆動トルクが激しく変動するような状況の際、接続部内部のシールガスケットが回転方向にわずかにずれ動くことがある。そのため、接続部のボルトに負荷がかかり、最悪の場合、そのボルトが折損して脱落するおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、シールガスケットを対策品に変更したリアアクスルシャフトに交換する。また、取付ボルトを新品に交換する。	
不具合件数	0件	事故の有無 0件
発見の動機	本国からの情報による。	
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車特定整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。 ● 弊社ホームページに掲載する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	7BA-MC30	「MC20」	ZAMBMRABOP0409914~ZAMBX24J000406542 令和3年9月14日~令和5年3月3日	229台	
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 令和3年9月14日~令和5年3月3日	計229台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。