


改善箇所説明図



基準不適合箇所

前輪のハブベアリングにおいて、ベアリングボールレースの高周波焼き入れが不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ベアリングボールレースに亀裂が生じ、最悪の場合、ベアリングボールレースが破損して走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、前輪のハブベアリングを良品に交換する。

※注意： は交換部品を示す。