


改善箇所説明図



トランスミッションのギア位置の表示部位

インストルメントパネル内



シフトレバー上部



基準不適合箇所

変速機のシフトレバーにおいて、シフトポジションを選択後に当該レバーは中央位置に戻る構造のため、車両が停止する前にPレンジにシフトしようとしてもできないが、運転者はPレンジにシフトしたものと誤認することがある。そのため、駐車ブレーキをかけずに車外に出ると車両が動き出すおそれがある。

改善の内容

全車両、車両のコントロールユニットのソフトウェアの書換えを行い、特定の条件下で、自動的にギアがPレンジにシフトするようにする。また、ドアの開放をより確実に検知するため、ドアラッチを対策品と交換する。本機能に関わる取扱説明書の追補を発行し、ユーザーに配布する。

※注意： は改善を行う部品を示す。