

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 29 年 3 月 24 日

|                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| リコール届出番号                         | 外-2443                                                                                                                                                                                | リコール開始日                                                          | 平成 29 年 3 月 24 日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | マセラティ ジャパン株式会社<br>日本に於ける代表者<br>ガイド ジョバネッリ                                                                                                                                             | 製作国：イタリア<br>製作車名：マセラティ社<br>問合せ先：マセラティ コールセンター<br>TEL：0120-965120 |                  |
| 不具合の部位                           | 動力伝達装置 (シフトレバー)                                                                                                                                                                       |                                                                  |                  |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 変速機のシフトレバーにおいて、シフトポジションを選択後に当該レバーは中央位置に戻る構造のため、車両が停止する前にPレンジにシフトしようとしてもできないが、運転者はPレンジにシフトしたものと誤認することがある。そのため、駐車ブレーキをかけずに車外に出ると車両が動き出すおそれがある。                                          |                                                                  |                  |
| 改善措置の内容                          | 全車両、車両のコントロールユニットのソフトウェアの書換えを行い、特定の条件下で、自動的にギアがPレンジにシフトするようにする。また、ドアの開放をより確実に検知するため、ドアラッチを対策品と交換する。本機能に関わる取扱説明書の追補を発行し、ユーザーに配布する。                                                     |                                                                  |                  |
| 不具合件数                            | 国内：0件                                                                                                                                                                                 | 事故の有無                                                            | 国内：なし            |
| 発見の動機                            | イタリア本国からの情報による。                                                                                                                                                                       |                                                                  |                  |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。</li> <li>・改善実施車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2443 のステッカーを貼付する。</li> </ul> |                                                                  |                  |

| 車名    | 型式          | 通称名           | リコール対象車の車台番号<br>(シリアル番号) の範囲及び輸入期間                                           | リコール対象<br>車の台数 | 備考 |
|-------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| マセラティ | ABA-MG30B   | 「ギブリ」         | ZAMSS57C001091106～ZAMSS57C001129139<br>(平成 26 年 3 月 7 日～平成 27 年 7 月 22 日)    | 357 台          |    |
|       | ABA-MG30A   |               | ZAMRS57J001081653～ZAMRS57C001129137<br>(平成 25 年 10 月 15 日～平成 26 年 10 月 11 日) | 384 台          |    |
|       | ABA-MG30AA  |               | ZAMRT57J001081663～ZAMRT57J001129117<br>(平成 25 年 10 月 15 日～平成 26 年 10 月 23 日) | 139 台          |    |
|       | ABA-MQP38A  | 「クアトロ<br>ポルテ」 | ZAMPP56J001069934～ZAMPP56C001128233<br>(平成 25 年 4 月 17 日～平成 26 年 8 月 25 日)   | 265 台          |    |
|       | ABA-MQP30A  |               | ZAMRP56J001077198～ZAMRP56C001125188<br>(平成 25 年 9 月 12 日～平成 27 年 7 月 22 日)   | 330 台          |    |
|       | ABA-MQP30AA |               | ZAMRR56J001075379～ZAMRR56J001125180<br>(平成 25 年 9 月 12 日～平成 26 年 8 月 27 日)   | 98 台           |    |
|       | (計 6 型式)    | (計 2 車種)      | (輸入期間全体の範囲)<br>平成 25 年 4 月 17 日～平成 27 年 7 月 22 日                             | (計 1,573 台)    |    |