

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 (内線) 42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年3月13日

リコール届出番号	外-3783	リコール開始日：令和6年3月13日
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 日本に於ける代表者 木村 隆之 (製作国： イタリア共和国) (製作者名： マセラティ社) (問い合わせ先： 0120-965120 マセラティ コールセンター)	
不具合部位 (部品名)	インストルメントクラスター	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	インストルメントクラスター(以下、「インスト」)において、ソフトウェアが不適切なため、イグニッションをオンにした際、速度計の単位が km/h から mph に切り替わることがある。そのため、保安基準に抵触するおそれがある。また、以下の不具合も発生するおそれがある。 <ul style="list-style-type: none">イグニッションをオンにした際、パークアシスト警告が瞬間的にインスト上に誤表示される。ターニングナル作動時に電気ノイズ (ビープ音) が発生する。	
改善措置の内容	全車両、インストルメントクラスターのソフトウェアを対策プログラムに書き換える。	
不具合件数	0 件	事故の有無 0 件
発見の動機	本国からの情報による。	
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。自動車特定整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。弊社ホームページに掲載する。	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	7AA-MGR20A	「グレカール」	ZN6AW82C007424966～ZN6AW82J007437206 令和4年9月30日～令和5年7月19日	189 台	
	7AA-MGR20C		ZN6AW82C007422300～ZN6AW82J007438733 令和5年1月6日～令和5年7月19日	444 台	
	7BA-MGR30		ZN6CW82C007422318～ZN6CW82J007430136 令和4年10月17日～令和5年8月23日	149 台	
合計	計3型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 令和4年9月30日～令和5年8月23日	計782台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。