連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 (内線) 42361

アドレス: https://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和7年3月28日

リコール届出番号	外-3974	リコー	ール開始日: 令和7年3月28日			
届出者の氏名又は名称	マセラティジャパン株式会社 代表取締役 木村 隆之 (製作国: イタリア共和国) (製作者名: マセラティ社) (問い合せ先:0120-965120 マセラティコールセンター)					
不具合部位(部品名)	緩衝装置 (フロントエアサスペンションシステム)					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその 原因	フロントエアサスペンションシステムにおいて、設計検討が不十分なため、プラスチック製ピストンケースの剛性が不足しているものがある。そのため、転舵時のねじり応力によりピストンケースがわずかに変形することでダンパーラバーとの隙間からエア漏れ、車両前部の車高が下がるおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、フロントエアサスペンションシステムを対策品に交換する。					
不具合件数	9件	事故の有無	0件			
発見の動機	市場からの情報による。					
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置						

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象 車の台数	備考
マセラテイ	7BA-M189	「グランツー リスモ」	ZAMBMVBB0RX442090~ZAMBMVDB0RX452012 令和5年7月23日~令和6年5月21日	72台	
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 令和5年7月23日~令和6年5月21日	計72台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。