連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 (内線) 42361

アドレス: <a href="https://www.mlit.go.jp">https://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和7年6月17日

リコール届出番号	外-4036	リコ・	ール開始日: 令和7年6月17日		
届出者の氏名又は名称	(製	隆之  作国: イタ  作者名: マセ			
不具合部位(部品名)	動力伝達装置 (オートマチックギアボックスシフターモジュール (AGSM))				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその 原因	オートマチックギアボックスシフターモジュール(AGSM)において、設計検討が不十分なため、センターコンソール上のパークポジションスイッチの端部を押した際に内部を通る2つの信号に不整合が生じることがある。そのため、同スイッチの異常を示すDTCが入力すると、プログラム上の制約により、他のギアが選択できなくなり、車両を発進できなくなるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、AGSMソフトウエアを対策プログラムに書き替える。				
不具合件数	23 件	事故の有無	0 件		
発見の動機	本国からの情報による。				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul><li>● 使用者 :電話・ダイレクトメールにて通知する。</li><li>● 自動車特定整備事業者:使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。</li><li>● 弊社ホームページに掲載する。</li></ul>				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
マセラテイ	7AA-MGR20A		ZN6AW82C007424966~ZN6PMDBA0R7456550 令和4年9月30日~令和6年6月21日	356台	
	7AA-MGR20C	「グレカーレ」	ZN6AW82C007422300~ZN6PMDBA0R7459045 令和5年1月6日~令和7年1月6日	1,117台	
	7BA-MGR30		ZN6CW82C007422318~ZN6PMDDC0R7457095 令和4年10月17日~令和6年7月18日	486台	
	7BA-M189	「グランツーリ スモ」 「グランカブリ オ」	ZAMBMVBB0RX440079~ZAMBMXDB0RX458902 令和5年7月23日~令和6年11月15日	119台	
合計	計4型式	計3車種	輸入期間の全体の範囲 令和4年9月30日~令和7年1月6日	計2,078台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。