

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 （内線）42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年7月23日

リコール届出番号	外-4044		リコール開始日： 令和 7 年 7 月 23 日	
届出者の氏名又は名称	マセラティジャパン株式会社 代表取締役 木村 隆之 (製作国： イタリア共和国) (製作者名： マセラティ社) (問い合わせ先： 0120-965120 マセラティコールセンター)			
不具合部位（部品名）	ドア（ドアロックストライカーベースプレート）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左右ドアのロックストライカーを取り付けるベースプレートにおいて、ドアフレームとの溶接が不十分なものがある。そのため、ドアの開閉や走行中の振動等により、ベースプレートの溶接が徐々に剥がれ、最悪の場合、ベースプレートがストライカーとともにドアフレーム内部に脱落するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、当該ベースプレートとドアフレームを補強用リベット（5 本）で固定する。			
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件	
発見の動機	本国からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	● 使用者：電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車特定整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。 ● 弊社ホームページに掲載する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	7BA-MC30	「MC20」	ZAMBX24J000375760～ZAMBX24J000376655 令和3年7月20日～令和3年7月22日	3台	
合計	計1型式	計1車種	製作期間の全体の範囲 令和3年7月20日～令和3年7月22日	計3台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。