

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111（内線）42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年9月24日

リコール届出番号	外-4067	リコール開始日：令和7年9月24日
届出者の氏名又は名称	マセラティジャパン株式会社 代表取締役 木村 隆之 (製作国：イタリア共和国) (製作者名：マセラティ社) (問い合わせ先：0120-965120 マセラティコールセンター)	
不具合部位（部品名）	視野確保装置（セントラルビジョンパークアシストモジュール）	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	セントラルビジョンパークアシストモジュール（CVPAM）のソフトウェアにおいて、設計検討が不十分なため、リアパーキングカメラを使用して駐車した直後に車両電源をオフすると、サラウンドビューカメラシステムの機能が停止することがある。そのため、再始動時にメディア画面がブラックアウトまたはブルーアウトとなり、直前直左確認用のカメラ映像が表示されず、保安基準に適合しないおそれがある。 ※セントラルビジョンパークアシストモジュール（CVPAM）：車両前後左右のカメラにより上空から見た画像を合成表示し、前後バンパー内蔵の超音波センサーにより、障害物の有無を表示して駐車操作を支援する	
改善措置の内容	全車両、セントラルビジョンパークアシストモジュール（CVPAM）のソフトウェアを対策プログラムに書き替える。	
不具合件数	1件	事故の有無 0件
発見の動機	本国からの情報による。	
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	● 使用者：電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車特定整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。 ● 弊社ホームページに掲載する。	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	7AA-MGR20A	「グレカール」	ZN6AW82C007424966～ZN6PMDBA0R7452269 令和4年11月2日～令和6年1月29日	106台	
	7AA-MGR20C		ZN6AW82C007422300～ZN6PMDBA0R7452322 令和4年10月6日～令和6年2月26日	289台	
	7BA-MGR30		ZN6CW82C007424969～ZN6PMDDC0R7449944 令和4年11月10日～令和6年2月7日	227台	
合計	計3型式	計1車種	製作期間の全体の範囲 令和4年10月6日～令和6年2月26日	計622台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。